

QUITAPINTURAS



Código de producto : S82

Descripción

Decapante exento de productos ácidos y ó cáusticos. No contiene Cloruro de Metileno. No ataca los metales. Su estructura de gel, permite aplicarlo sobre zonas verticales sin que se produzcan descuelgues y su especial formulación, lo aconseja para ser usado también sobre madera sin perjudicarla. Actúa en profundidad y con rapidez. No obstante, dependerá del grosor (nº de capas) a eliminar, de lo antiguas que sean y del tipo de recubrimiento (ver Modo de Empleo), para que deba o no aplicarse a continuación, una segunda capa de Quitapinturas.

Campos Aplicación

Está indicado para eliminar todo tipo de pinturas, barnices, lasurs, restos de colas y mastics, existentes sobre soportes tales como metal, madera, cerámica, vidrio, cemento, barro cocido, etc. No está indicado si la pintura a eliminar se halla sobre soportes de plástico, ya que puede alterarlos. Especialmente indicado para usar en superficies o elementos de difícil acceso, como radiadores, carcasas de motores, rejas, barandillas, etc.

Datos técnicos

Rendimiento	Envases de 400ml: 0,5 - 1 m2 (variable en función del uso y la superficie tratada)
Presentación	400 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.
Aplicar desde una distancia de 20 cm. una capa gruesa procurando alcanzar toda la zona que se pretende decapar. Insistir en las zonas de difícil acceso.
La acción del Quitapinturas sobre ciertos revestimientos, provoca un inmediato desprendimiento de la película y en otros casos, ésta se ablanda lentamente. Así pues, el tiempo que debemos dejar actuar al Quitapinturas, antes de pasar la espátula, estará en función de la naturaleza del recubrimiento, así como de su grosor y antigüedad.
A título de ejemplo orientativo, proporcionamos los siguientes tiempos de actuación:
Pinturas, Barnices y Lasurs alquídicos: de 5 a 20 minutos
Pinturas, Barnices y Lasurs acrílicos: de 5 a 10 minutos
Restos de Colas: de 15 a 30 minutos
Poliuretanos y Epóxis 2 componentes: de 30 a 45 minutos
Recubrimientos plásticos: de 30 - 45 minutos
Una vez el revestimiento a eliminar esté suficientemente empapado y/o desprendido, generalmente entre 5 y 1 hora, recójalo con una espátula sin dañar el soporte.
Cuando se trate de capas múltiples y/o envejecidas, será necesario repetir la operación.
También puede usarse un estropajo de lana de acero nº 2 o una brocha de Nylon duro, a fin de mejorar el desprendimiento de las zonas curvas y/o con un acceso más difícil.
Acabar de limpiar el objeto con una esponja húmeda, aclarando a menudo con agua.
También puede utilizar disolvente para realizar esta operación.
A continuación deberá secar perfectamente el objeto, antes de aplicar el nuevo esquema de protección.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2011-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

